



ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОМОНОСОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Вернадского проспект, д. 33, корпус 1, Москва, 119331
E-mail: lomonosovskoe@mail.ru

телефон/факс: (499) 783-84-27
сайт: molomonosovskiy.ru

22 ИЮЛ 2021

№ 02-11-443/21

на № _____ от _____

Департамент капитального ремонта
города Москвы

Управа Ломоносовского района
города Москвы

В настоящий момент на ул. Академика Пилюгина ведутся работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности территории, прилегающей к строящейся станции большой кольцевой линии метрополитена «Улица Новаторов». Заказчиком на проведение работ является ГКУ «ДКР», подведомственное Департаменту капитального ремонта города Москвы.

При этом работы по устройству пешеходных дорожек, укладке плитки, асфальтобетонного покрытия и бордюров в настоящий момент завершены. В свою очередь, бордюрный камень, разделяющий пешеходные дорожки и дворовые проезды, от дома №10 по ул. Академика Пилюгина до дома №95 по Ленинскому проспекту уложен таким образом, что маломобильным пешеходам (инвалиды, мамы с колясками), а также пешеходам, использующим велосипед или самокат (велодорожки на указанной улице отсутствуют) становится затруднительно, а местами – невозможно проходить (проезжать) образовавшиеся «стыки» (приложение – фотоматериал). Всего таких участков 17 штук (приложение №1).

Такой подход к укладке бордюрного камня на улице, на которой в ближайший год значительно возрастёт численность пешеходов, выглядит довольно странно. Более того, тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей по смыслу ст. 3 Закона города Москвы от 17 января 2001 года №3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы» являются объектами, подлежащими оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и иных маломобильных граждан. За уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг предусмотрена юридическая ответственность, установленная ст. 9.13 КоАП РФ.

На основании изложенного, прошу проверить доводы, изложенные в настоящем обращении и в приложенном фотоматериале, указать подрядчику ГКУ «ДКР» на существенные недоработки при укладке бордюрного камня, дать указание подрядчику занизить бордюрные камни, обеспечить свободный проход

(проезд) для маломобильных пешеходов в зоне пересечений дворовых дорог и пешеходных дорожек.

Приложение:

1. Карта с отметками – 1 л. в 1 экз.
2. Фотоматериал на 31 л в 1 экз.

**Глава муниципального округа
Ломоносовский**

Невский

Г.Ю. Нефедов

Артем Александрович Клыга
8 (499) 783-84-34































































